



Ursprung: Antrag aus dem KJP, Kinder- und Jugendparlament

Beratungsfolge:

<i>Datum</i>	<i>Gremium</i>
23.05.2017	Ausschuss für Facility Management
21.06.2017	Bezirksverordnetenversammlung Tempelhof-Schöneberg von Berlin
29.08.2017	Bezirksamt
20.09.2017	Bezirksverordnetenversammlung Tempelhof-Schöneberg von Berlin

**Mitteilung zur Kenntnisnahme
Bezirksamt**

Drucks. Nr: 0234/XX

Hauptgulli auf dem Schulhof der Bruno-H.-Bürgel Grundschule

Anlässlich der Sitzung am 21.06.2017 bestätigte die BVV den vorbezeichneten Antrag aus dem Kinder- und Jugendparlament bezüglich einer Reparatur des Entwässerungssystems des Pausenhofes der Bruno-H.-Bürgel-Grundschule nebst Beseitigung von Bodenunebenheiten („Kuhlen“).

Nach Erörterung dieses Antrages in der Sitzung des Ausschusses für Facility Management vom 23.05.2017 antwortete das Bezirksamt dem Kinder- und Jugendparlament wie folgt:

„Liebe Kinder- und Jugendparlamentarier,

auch im Namen meiner Bauverwaltung möchte ich mich für eure Hinweise zum Zustand des Pausenhofes bedanken.

Da der Regenwassereinlauf auf dem Hof bei starken Niederschlägen überläuft, liegt die Vermutung nahe, dass sich im Gulli und den angeschlossenen Rohrleitungen Blätter und Sand gesammelt haben. Deshalb kann das Regenwasser nicht mehr richtig ablaufen.

Zusätzlich ist zu vermuten, dass die Wurzeln der umliegenden Bäume in die unterirdischen Rohrleitungen hineinwachsen. Hierdurch gelangen die Bäume an die für ihr Wachstum notwendige Feuchtigkeit.

Zuletzt vor ca. 3 Jahren hatte meine Bauverwaltung die Wurzeln aus den Regenwasserleitungen entfernen lassen. Vermutlich sind die Wurzeln jetzt wieder hineingewachsen.

Kenntnis genommen:

überwiesen:

Deshalb wurde bereits kurzfristig eine speziell ausgerüstete Rohrreinigungsfirma beauftragt, das Entwässerungssystem zu prüfen, die Wurzeln abermals zu entfernen und zugleich die Rohre zu reinigen.

Bitte bedenkt, dass bei besonders starkem Regen ein zeitweises „Überlaufen“ des Regenwassers durch eingeplant ist; anderenfalls müssten die Rohrdurchmesser auch für das normale Regenwetter viel zu groß ausgelegt werden.

Die Unebenheiten („Kuhlen“) auf dem Schulhof wird der Fachbereich Grünflächen prüfen und sich mit dem Schulamt über die erforderlichen Maßnahmen verständigen.

Berlin, den 12.09.2017

Frau Schöttler, Angelika
Bezirksamt

Herr Oltmann, Jörn